

Styrelsens förslag till fullmakt.

Sunnsjögravens utlopp från vägbanken vid pumphuset ner mot sjön är i stort behov av rensning. En åtgärd som borde ha genomförts för 15-20 år sedan.

Problemet visade sig tydligt under vårens snösmältning då vattennivån uppströms längs Sunnsjövägen steg minst 30-40 cm över sjöns nivå vilket orsakade att dräneringsavlopp från fastigheter efter Sunnsjövägen och Hovgårdvägen riskerade att sättas ur funktion.

Problemet uppstår främst under icke vegetationsperiod då pumpanläggningen inte är i drift utan självavrinning tillämpas. Vattennivån avgörs då helt av uppdämningen i utloppet ner mot sjön. Vid allt för stor uppdämning nedströms sker periodvis ingen avrinning alls vilket medför mycket illaluktande stillastående vatten i graven.

Styrelsen önskar att få fullmakt att tillsammans med närmaste berörd markägare Göran Johansson genomföra ett rensningsarbete om förhållandena under året visar sig gynnsamma.

Fullmakten föreslås på max 20 000kr men det är högst osäkert om kostnaden kommer att belasta årets budget.

Ordföranden för Nannberga hamn sf

Hans Olof Lund